


Modèle SP2705XE81 SP2707XE111 SP2707XE113 SP2710XE161 SP2710XE163
SP2715XE221 SP2715XE223



N°	Code	Désignation article	N°	Code	Désignation article
1	SPX2700DLSB	Couvercle de préfiltre pour PHMB PPE Max Flo 2 (HAYWARD)	15	SPX2700G	Support PPE Max Flo 2 (HAYWARD)
1	SPX2700DLS	Couvercle + bride + joint PPE Max Flo 2 - (HAYWARD)	16	SPX0550TSF	Moteur ppe Max-Flo 2-XL 0.75CV Tri (Hayward)
2	SPX2700Z4	Joint torique de couvercle PPE Max Flo 2 - (HAYWARD)	16	SPX1100TSF	Moteur ppe Max-Flo 2-XL 1.5CV Tri (Hayward)
3	SPX2700M	Panier de préfiltre PPE Max Flo 2 (HAYWARD)	16	SPX0750TSF	Moteur ppe Max-Flo 2-XL 1CV Tri (Hayward)
4	SPX2700AA	Corps de préfiltre PPE Max Flo 2 + panier + couvercle complet + joint - (HAYWARD)	16	SPX1500MSF	Moteur ppe Max-Flo II 2CV Mono (Hayward)
5	SPX4000FG	Bouchon de vidange PPE TriStar-Max Flo 2-Max Flo XL-Booster (HAYWARD)	16	SPX0550MSF	Moteur ppe Max-Flo 2-XL 0.75CV Mono (Hayward)
6	SPX2700ZPAK	Vis + inserts + écrous corps PPE Max Flo 2 et XL - kit de 4 (HAYWARD)	16	SPX1100MSF	Moteur ppe Max-Flo 2-XL 1.5CV Mono (Hayward)
7	SPX2700Z3	Vis de diffuseur x3 PPE Max Flo 2 (HAYWARD)	16	SPX1500TSF	Moteur ppe 2CV Tri - (Hayward)
8	SX0220Z2	Joint torique de Traversée F-SAB et joint de diffuseur Max Flo 2 (HAYWARD)	16	SPX0750MSF	Moteur ppe Max-Flo 2-XL 1CV Mono (Hayward)
10	SPX2710C	Turbine 1CV PPE Max Flo 2 (HAYWARD)	17	SPX1100PE	Presse étoupe (HAYWARD)
10	SPX2715C	Turbine 1.5CV PPE Max Flo 2 (HAYWARD)	18	SP2700UNKIT50	Kit raccord union 50mm (x2) pour PPE Max Flo 2 et XL (HAYWARD)
10	SPX2707C	Turbine 0.75CV PPE Max Flo 2 (HAYWARD)	18	SP3200UNKIT63	Kit raccord union 63mm Tristar (x2) pour PPE Max Flo 2 et XL (HAYWARD)
10	SPX2707CM	Turbine 0.50CV PPE Max Flo 2 et XL (HAYWARD)	19	SPX1100ELVS	Module électronique ppe Max-Flo 2-XL (Hayward)
11	GMX0600F	Joint couv FILTER SAB et joint de corps PPE MAX FLO 2 (HAYWARD)	20	SPX3200UG	Joints de raccord union 75mm TriStar. Max Flo II (x2) (HAYWARD)
12	SPX2700ESA3	Plateau d'étanchéité + diffuseur + garniture mécanique (sans joints) PPE Max Flo 2 (HAYWARD)	99	SPX2700GS	Kit réparation Max-Flo II (joint de corps. de diffuseur. de couvercle inclus) (HAYWARD)
14	SPX3200Z5	Vis de moteur PPE TriStar-Max Flo 2-Booster (HAYWARD)	99	CVX0241	Capot de ventilateur pompe Max-Flo XL -HNG FS74 (remplace CV0004) (Hayward)